

Utrudnienia na linii Poznań – Konin – Kutno

Dodano: 17 marca, 2022

W dniu **17 marca 2022 r.** na stacji Konin awarii uległy urządzenia sterowania ruchem (LCS). Możliwe jest występowanie znacznych opóźnień w ruchu pociągów na odcinku Poznań – Konin – Kutno.